

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление государственного пожарного надзора и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, (347) 252-30-22, oogpn@mchsr.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС
России по Республике Башкортостан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Сибай, ул. Коммунистическая, д. 14 тел. +79876012733, ond.g.sibay@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 58/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению детский сад
комбинированного вида «Снегурочка» городского округа город Сибай Республики
Башкортостан, заведующий МДОБУ д/с «Снегурочка» Галиуллина Алсу Хайбуловне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Баймак, г. Сибай,
Баймакского Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 58 от «12» марта 2019 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности» в период

"25" марта 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут

"26" марта 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 00 минут

"01" апреля 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 минут

"04" апреля 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Баймак, г. Сибай,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору майором внут

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

ренней службы Файзуллин Флором Файзуловичем объекта защиты муниципального

дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад комбинированного вида

«Снегурочка» городского округа город Сибай Республики Башкортостан по адресу: г. Сибай, пр.

Горняков, д. 6/5

совместно с Заведующий МДОБУ д/с «Снегурочка» Галиуллина Алсу Хайбуловна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требова-
ний пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пре- дпи- са- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отмет- ка (под- пись) о вы- полне- нии (указы- вается только
------------------------------	--	--	---	---

				выполнение)
1	косоуры лестничных маршей лестничных клеток не соответствуют требуемому пределу огнестойкости	п.2.7 СНиП II-A.5-70* «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений», п. 2 ст. 87, табл. 21 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.2 СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	10.01.2020г.	
2	ширина двери на пути эвакуации из центрального выхода менее 0,8м. (фактически 0,68м.)	п.4.8 СНиП II-A.5-70* «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»	10.01.2020г.	
3	Пожарный кран установлен на высоте менее 1,35 м над полом (фактически 1,25 м)	п. 4.23. СНиП II-30-76 «Внутренний водопровод и канализация зданий»	10.01.2020г.	
4	в полу перед дверью эвакуационного выхода из группы № 1 проходит труба отопления	п. 36 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	10.01.2020г.	
5	в полу перед дверью эвакуационного выхода из музыкального зала проходит труба отопления	п. 36 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	10.01.2020г.	
6	в полу перед дверью эвакуационного выхода из группы № 6 проходит труба отопления	п. 36 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	10.01.2020г.	
7	в полу перед дверью эвакуационного выхода из группы № 5 проходит труба отопления	п. 36 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	10.01.2020г.	
8	Ограждения лестниц 3 типа имеют просвет более 0,1м., имеются горизонтальные членения ограждения	п. 5.2.15 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	10.01.2020г.	
9	в полу перед дверью эвакуационного выхода из группы № 2 проходит труба отопления	п. 36 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	10.01.2020г.	
10	Проверяемым лицом не согласована специальная программа по обучению мерам пожарной безопасности	п. 3 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390, Приказ от 12 декабря 2007 года N 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работни-	10.01.2020г.	

		ков организаций"		
11	Прибор приемно-контрольный установлен под лестничным маршем, не защищено от несанкционированного доступа	П. 12.48* НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"	10.01.2020г.	
12	Тамбуры не защищены автоматической пожарной сигнализацией (отсутствуют дымовые пожарные извещатели)	п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п. А.3, А.4 Приложение А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	10.01.2020г.	
13	Помещение консультационного центра не защищено автоматической пожарной сигнализацией (отсутствуют дымовые пожарные извещатели)	п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п. А.4 Приложение А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	10.01.2020г.	
14	Помещения столовой не защищены автоматической пожарной сигнализацией (отсутствуют пожарные извещатели)	п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п. А.4 Приложение А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	10.01.2020г.	
15	В коридоре 2 этажа речевой оповещатель расположен на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм (фактически 130мм)	п. 3.21 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	10.01.2020г.	✓
16	В раздевалке 3 группы световой оповещатель «Выход» находится в неработоспособном состоянии	п. 61 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	10.01.2020г.	
17	Во 2 группе световой	п. 61 «Правил противопожарного режима	10.01.2020г.	

	оповещатель «Выход» находится в неработоспособном состоянии	в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390		
18	Фойе не защищены автоматической пожарной сигнализацией (отсутствуют пожарные извещатели)	п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п. А.4 Приложение А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	10.01.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

(должность, фамилия, инициалы государственного

г. Баймак, г. Сибай, Баймакского, Зилаирского

инспектора по пожарному надзору)

и Хайбуллинского районов Республики Башкортостан

по пожарному надзору майор внутренней службы

Ф.Ф. Файзуллин

«04» апреля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующий МДОБУ д/с «Снегурочка»

(должность, фамилия, инициалы)

Галиуллина Алсу Хайбуловна

«04» апреля 2019 г.